

WSKA NIK W12

skala 1:120 TT nr kat. 080060

skala 1:87 H0 nr kat. 180060

skala 1:160 N nr kat. 280060

Wska nik W12 oznacza, że należy zakropić popielnik i zamknąć jego klapy. Ustawia się go w odległości 200 m przed mostami, wiaduktami itp.

Z boku blaszki zaznaczono maksymalną wysokość wska nika od główki szyny.

Wska nik malujemy na szaro. Naklejkę wycinamy, zdejmujemy spodnią warstwę i naklejamy na wska nik.