











sprężyny lekko zaokrąglić
przed złożeniem





Dla przechodzenia modelu przez łuki $r = 310$ mm należy po zmontowaniu całego wózka obciąć podłużnice w zaznaczonych miejscach.



Prądnicę wykonać z plastikowego pręta 2 mm. Długość 3,5 mm.
Do prądnicy przykleić koło pasowe.